

Püstoli ja vahu puhastaja

Revisjon: 11/09/2023

Lehekülg 1 Of 1

Tehnilised nõuded

Alus	Atsetoon
Konsistents	Aerosool

Toote kirjeldus

Püstoli ja vahu puhastaja on kasutusvalmis aerosool Soudafoam püstoli puhastamiseks ja kõvenemata Soudali vahtude eemaldamiseks. Püstoli ja vahu puhastaja on täidetud HCFC- ja CFC-vabade propellantidega, mis ei ole osoonikihile kahjulikud.

Tervise- ja ohutusalsed soovitused

Kui toode satub nahale, pesta puhta vee ja seebiga. Kui toode satub silma, pesta kohe rohke veega. Kasutage ainult hästiventileeritud kohas.

Omadused

- Eemaldab kõvenemata vahu. Puhastab tööriistu, näiteks vahupüssi.
- Head rasvaeemaldus- ja puhastusomadused

Pakend

Värvus: värvitu

Pakend: 500 ml aerosoolballoon

Säilivusaeg

24 kuud avamata pakendis, kuivas ja jahedas kohas (5–25 °C)

Rakendamisviis

Püstoli seespidiseks puhastamiseks keerake ballooni püstolile ja tõmmake mitu korda päästikut, iga korra vahele jätke 10-15 sekundit. Püstoli välispidiseks puhastamiseks kasutage punast adapterit. Mahavoolanud vaht puhastada vahupuhastusvahendiga, kõvenenud vaht tuleb eemaldada mehaaniliselt. Enne puhastaja kasutamist testige, kas see mõjutab pindasid või mitte. Selle suhtes võivad olla tundlikud eriti plastid ja lakid või värvikihid.

Ballooni temperatuur: +5 °C – 30 °C

Märkus: see tehnilise teabe leht muudab kehtetuks kõik varasemad versioonid. Selles dokumendis esitatud juhised põhinevad meie katsetel ja kogemustel ning on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja aluspindade erinevustest, aga ka erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannu me mingit vastutust saadud tulemuste osas. Kuna ka aluspinna omadused ja kvaliteet ning kasutustingimused jäävad meie kontrolli alt välja, ei võta me käesoleva dokumendiga endale mingit vastutust. Kõigil juhtudel on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse tooteid ilma ette teatamata muuta.